



Autorisierter Service Provider

Ingram Micro Services GmbH · Am Sophienhof 8-10 · 24941 Flensburg

Anica Le GRANGE
Gneisenaustraße 60
DE 44147 Dortmund

Kostenvoranschlag

Keine Rechnung im Sinne des UStG

Auftragsnr.: **78364565**
Auftragsdatum: 11.01.18
Kundennr.: X0
Ihr Vorgang:
Gerätetyp: Apple iPhone 7 Plus 32GB ro
IMEI/Serien-Nr. 355352082235256 F2LT6G8JHG07
Flensburg, den 18.01.18 42PH4
Seite: 1

Liebe(r) Anica Le GRANGE,

bei der Überprüfung des Gerätes stellten wir fest, dass eine Behebung des Mangels im Rahmen der Herstellergarantie leider nicht möglich ist. Daher erstellen wir Ihnen diesen Kostenvoranschlag.

Artikel	Menge	Preis	Betrag
Gehäuse mechanisch beschädigt			
Wir bieten Ihnen folgendes Austauschgerät an:			
Apple iPhone 7 Plus 32GB rose gold	1	340,34 EUR	340,34 EUR
Versandpauschale	1	5,00 EUR	5,00 EUR
Summe			345,34 EUR
19% USt			65,61 EUR
Summe inkl. USt			410,95 EUR

Teilen Sie uns bitte die Entscheidung bis zum 28.01.18 mit.

- ☒ Ja, bitte führen Sie die Reparatur bzw. den Austausch aus.
- ☐ Nein, bitte geben Sie das Gerät unrepariert zurück. Überprüfungspauschale : 16,95 EUR inkl. USt und Versand.
- ☐ Wenn Sie keine Rücksendung des Gerätes wünschen, geht das Gerät in unser Eigentum über und wir verwerten es weiter bzw. führen es einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Gewünschte Zahlungsweise unter Angabe der Auftragsnummer 78364565

- ☒ Zahlung per Vorabüberweisung (siehe u.a. Kontoverbindung)
- ☐ Per Sofortzahlung über PayPal (paypal@datrepair.de, Infos unter www.ingrammicro.de/paypal-zahlung)
- ☐ Zahlung per Nachnahme.
- Bei einer Zahlung per Nachnahme wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 7,50 EUR inkl. USt erhoben.

Teilen Sie uns Ihre Entscheidung über den Onlinestatus unter <https://service.datrepair.de/>, per eMail an ingram.flensburg@ingrammicro.com oder per Fax an +49 461 95 775 39 mit.

Im Onlinestatus haben wir für Sie ebenfalls Bilder Ihres Gerätes abgelegt.

- 1) Die Kostenvoranschlagserstellung erfolgt unter Vorbehalt. Wird ein irreparabler Schaden festgestellt, ist dieser hinfällig.
- 2) Freibleibend sind Kosten für weitere Fehler, die erst nach Beheben des Ursprungsfehlers erkennbar werden und die durch die Pauschale nicht abgedeckt sind.
- 3) Die bei der Reparatur ausgetauschten Defekteile gehen in unser Eigentum über und werden nicht zurückgesandt.
- 4) Bauartbedingt kann es bei einigen Geräten bei der Demontage zu Beschädigungen anderer Bauteile kommen, wie bspw. des Displays; bei Ablehnung des Kostenvoranschlags werden diese Bauteile nicht ausgetauscht.

Aus Datenschutzgründen wurden bei der Bearbeitung alle im Gerät gespeicherten Daten gelöscht!

Datum, Ihre Unterschrift

18.01.2018 *De Grange*

Bei Fragen zu diesem Vorgang stehen wir Ihnen bei uns in Flensburg von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr unter der 0461 – 95 77 50 gern zur Verfügung.